

Рекомендуемые режимы обработки для просверливания в зависимости от просверливаемого материала

Стружка:	L - длинная K - короткая D - хрупкая	Глубина сверл.		3xD				5xD	
		Ческие стандарты		ZVSE-221186	CSN221191	PN2904	PN2905/T1000	CSN221121	CSN221140
				ZVSE-221185	CSN221192	PN2905	CSN221180	PN2913	PN221155
CH = Охлаждение	E = эмульсия O = масло L = воздух	соответствующие DIN		DIN1999A	DIN1897	DIN1897/GT100	DIN338 ANSIB94.11	DIN345	
		HSSCO		HSS	HSS	HSSCO	HSS	HSS	
Группы материалов	Прочность МПа	Твердость	Стружка	CH					
Нелегированная сталь									
Конструкционная	<500		L	E	35F	18F	33F	29F	29F
	>500 ÷ 850		L - K	E	30F	15F	25E	23E	23E
Автоматная для улучшения	<850		L	E	30F	15F	33F	29F	29F
	850 ÷ 1000		L	E	25F	13E	25E	23E	23E
	<700		L	E	30F	18F	33E	29E	29E
	700 ÷ 850		L - K	E	30F	13F	25E	23E	23E
для цементации	850 ÷ 1000		L - K	E	25F				
	<750		L	E	30F	15F	33F	29F	29F
Легированная сталь									
для улучшения	850 ÷ 1000		L - K	E	25F			16D	
	1000 ÷ 1200		L - K	E	20E			13C	
для цементации	850 ÷ 1000		L	O	25F			14D	
	1000 ÷ 1200		L - K	O	20E			11D	
азотированная	850 ÷ 1000		L - K	E	25F			13D	
	1000 ÷ 1200		L - K	O	20E			9C	
пружинная инструментальная	<850		K	O	25F			7B	
	850 ÷ 1000		L	E	22F	10D	16D	14D	14D
быстрорежущая	650 ÷ 1000		L	O	18E			9C	
	Hardox 400	400HB						9C	
Hardox 500	500HB								
Коррозиестойкая сталь									
ферритная / мартенсит.	<850		K / L	O	20F			13D	
мартенситная	<850		L	O	18F			11C	
аустенитная / феррит.	<850		L	O	15E			9D	
Чугун									
серый		<240HB	D	E / L	35G	18F	33F	29F	29F
серый		<300HB	D	E / L	25G	15F	25F	23F	23F
высокопрочный		<240HB	D / K	E	30G	18F	29F	25F	25F
ковкий		<300HB	D / K	E	25G	12F	21F	18F	18F
Al и сплавы Al									
нелегированные	<850		L	E	100H		72F		
деформируемые	<450		K	E	100H		72F		
для отливания < 10 % Si	<600		K / D	E	70H	20F	63F	56G	56G
для отливания > 10 % Si	<600		D	E	60H	15F	50F	45F	45F
Cu и сплавы Cu									
нелегированные	<400		L	E	60G	22E	33E	29E	29E
латунь - короткая стр.	<600		K	E	60G				
- длинная стружка	<600		L	E	70G	18F	41E	36E	36E
бронза - короткая стр.	<600		K	E / O	60G	15F	33D	29D	29D
- длинная стружка	<600		L	O	50G	10F	25D	22D	22D
Пластмасса									
термостат			D	L			16D	14D	16D
термопласт			L	E / L			25E	22E	25E
Жаропрочная сталь									
на базе Fe	<650				12C			9A	
на базе Fe	<750				10B			7A	
на базе Cr-Ni	750-800		L	O	10B			7A	
на базе Cr-Ni	800-950		L	O	8B			6A	
на базе Cr-Ni	900-1100		L	O	18B			5A	

Рекомендуемые режимы обработки для просверливания в зависимости от просверливаемого материала

5 x D						10 x D					
PN2911 PN2912	PN2909 PN2910	PN2931	PN2907/ T1000	PN2907 PN2908 CSN221143 CSN221127	ZVSE- 221146	CSN221125 PN2916 PN2921	PN2917	PN2915 PN2920	PN2915/ T1000	ZV5001 ZV3001	ZV5001/ T1000 ZV3001/ T1000
DIN338H	DIN338W	DIN338	DIN338 GT100	DIN338 DIN345		DIN340	DIN340W	DIN340	DIN340/ GT100	DIN341 DIN1870	DIN341, 1870,1869/ GT100
HSS	HSS	HSS/TIN	HSSCO	HSSCO	HSSCO8	HSS	HSS	HSSCO	HSSCO	HSS	HSSCO
		36F 29E 26F 29E 36E 29E 15D 36F				25F 20E 25F 20E 25E 20E 14D 25F				20F 16E 20D 16E 20D 16E 12C 20E	
		18D 13C 16D 11D 14D 9C 7B 18D 16D 9C 9C 9C	16D 13C 14D 11D 13D 9C 7B 16D 9C 9C 9C					14D 10C 12D 8C 10D 7C 5B 14D 7C 7C 5C	14D 10C 12D 8C 10D 6C 5B 14D 7C 5C 4C	10C 8B 10C 8B 8C 7B 5A 12C 7B	12C
		8B 9D 9D									
		13D 11C 9D	13D 11C 9D					10D 7C 8C	10D 7C 8C		8C
		36F 29F 32F 23F	33F 25F 27F 20F	33F 25F 27F 20F		25F 20F 20F 16F		27F 22F 22F 18F	27F 22F 22F 18F	20F 16F 16F 12F	18E 14E
		63G 63G 56G	72G 63F	65G 50F		50G 40F	60G 60G	55G 45F		40G 32F	
56F	29E	36E	33E	33E		25E	25E	27E	27E	20D 40D	22D
28D		45E 36D 29D	41E 33D 25D	41E 33D 25D		30E 25D 20D		34E 27D 20D	34E 27D 20D	25D 18C 14C	27D 18C 18C
14D	18D	16D	16D			12D		16D	16D	10C	
22E	22E	29E				20E	20E			15D	
		8A 6A 6A 5A 5A	8A 6A 6A 5A 5A	8A 6A 6A 5A 5A				8A 6A 6A 5A 5A			

Рекомендуемые режимы обработки для просверливания в зависимости от просверливаемого материала

Код подачи	Размер сверла D (мм)																
	2	2.5	3.15	4	5	6.5	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	63	80
Сдвиг S (мм/об)																	
A	0.015	0.02	0.025	0.032	0.032	0.04	0.05	0.063	0.063	0.08	0.1	0.125	0.125	0.16	0.2	0.25	0.315
B	0.02	0.025	0.032	0.04	0.04	0.05	0.063	0.08	0.08	0.1	0.125	0.16	0.16	0.2	0.25	0.315	0.4
C	0.025	0.032	0.04	0.05	0.05	0.063	0.08	0.1	0.1	0.125	0.16	0.2	0.2	0.25	0.315	0.4	0.5
D	0.032	0.04	0.05	0.063	0.063	0.08	0.1	0.125	0.125	0.16	0.2	0.25	0.25	0.315	0.4	0.5	0.63
E	0.04	0.05	0.063	0.08	0.08	0.1	0.125	0.16	0.16	0.2	0.25	0.315	0.315	0.4	0.5	0.63	0.8
F	0.05	0.063	0.08	0.1	0.1	0.125	0.16	0.2	0.2	0.25	0.315	0.4	0.4	0.5	0.63	0.8	1
G	0.063	0.08	0.1	0.125	0.125	0.16	0.2	0.25	0.25	0.315	0.4	0.5	0.5	0.63	0.8	1	1.25
H	0.08	0.1	0.125	0.16	0.16	0.2	0.25	0.315	0.315	0.4	0.5	0.63	0.63	0.8	1	1.25	1.6

Пример: 33 F = скорость резания 33 м/мин, подача F (в мм/об) по таблице в зависимости от диаметра сверла.